

RAPPORTO DI PROVA N°     **EUT.14.AVM.0392/48217**

Pagina 1 di 3

<b>Cliente / Richiedente</b>	<b>AURI di Vico Gianluca</b> Via Oulx, n. 19 10139 Torino
<b>Costruttore / Proprietario</b>	<b>AURI di Vico Gianluca</b> Via Oulx, n. 19 10139 Torino
<b>Sito di prova / Stabilimento</b>	<b>Eurofins TECH S.r.l.</b> Via Cuornè, n. 21 10156 Torino (TO)
<b>Norme di riferimento</b>	<b>UNI EN 13819-1:2004</b> <b>Protettori dell'udito – Prove</b> <b>Parte1: Metodi di prova fisici</b>
<b>Scopo della prova</b>	Valutazioni delle prestazioni fisiche dei protettori dell'udito
<b>Oggetto sottoposto a prova</b>	Otoprotettore su misura
<b>Nome commerciale / matricola dell'oggetto sottoposto a prova forniti dal richiedente</b>	<b>AURI SILENT</b>
<b>Data esecuzione della prova</b>	2014-11-06
<b>Allegati al Rapporto di prova</b>	nessuno

			
0	2014-11-07	PI Enrico Martino	Dott. Paolo Dentis
Revisione	Data di emissione	Test responsible	Head of Acoustic and Mechanical Area

**Scostamento rispetto alla norma di riferimento**

N.A.

**Codice identificativo del laboratorio dell'oggetto sottoposto a prova**

14.0261

**Data ricevimento in laboratorio dell'oggetto sottoposto a prova**

2014/10/02


**Piano e/o procedure di campionamento applicati**

Campionamento effettuato dal cliente/richiedente.

**Descrizione dell'oggetto sottoposto a prova fornita dal richiedente**

Otoprotettore personalizzato

**Figura 1: Fotografia dell'oggetto in prova**



**RISULTATI**

Prova	Requisito	Risultato	Conformità
<b>5.2 - Valutazione della designazione del diametro nominale</b>	<i>Eccetto per inserti modellabili dall'utilizzatore</i>	N/A	N/A
<b>5.3 - Campo di adattamento degli inserti con archetto di sostegno</b>	<i>Per gli inserti con archetto di sostegno</i>	N/A	N/A
<b>5.4 - Resistenza al danneggiamento in caso di caduta</b>	<i>Parti degli inserti incrinare</i>	NO	SI
	<i>Parti degli inserti staccate</i>	NO	SI
<b>5.5 - Resistenza al danneggiamento in caso di caduta a bassa temperatura</b>	<i>Facoltativa</i>	N/A	N/A
<b>5.6 - Infiammabilità</b>	<i>Inserto si infiamma all'applicazione dell'asta riscaldata</i>	NO	SI
	<i>Inserto continua a bruciare dopo la rimozione dell'asta</i>	NO	SI
<b>RISULTATO COMPLESSIVO</b>		<b>CONFORME</b>	